

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

สาเหตุของน้ำเสี	พื้นที่ ประสบัญญา							
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘
น้ำเสีจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสีจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย <input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษาแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-
ไปป่า	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสี

ไม่พบน้ำเสี

หมายเหตุ : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีในพื้นที่ ประจวบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ พบว่าที่ผ่านมการนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ครัวเรือน เกษตรกรรมยังไม่พบปัญหาน้ำเสีที่เกิดขึ้นในตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

